

Filterhus – Nya generationen

Normalt rekommenderar vi att man installerar ett förfilter för att eliminera risken att partiklar från borrhålet fastnar i flödesgivaren men också för att minska mängden partiklar i fastighetens rörsystem såsom golvvärmerören.



Filterhus – Gamla generationen

Ibland går glaset på filtret sönder.
Detta kan bero på flera orsaker.

1. Kunden har dragit åt för hårt – ska räcker med handgrepp tills det sluta läcker
2. Kunden har inte tömt filtret på skräp och mottrycket har byggts för högt
3. Vattnet inuti filterhuset har frusit.



Filterhus – Uppgradering

Nya filtret är
5mm längre i
anslutningslängd.

Huset är 40mm
bredare i
diameter.

Generation 1



Generation 2



5mm
längre

40mm
bredare

Nya filtret är
45mm djupare

Generation 1



Generation 2



45mm
djupare